




Bezüge ausgelesen. Meine 3200 S Baujahr 2012 hat 10.428 Bezüge die Maschine wird ständig gewartet und sieht aus wie neu.

Hallsensor am Motor nach Angaben im Forum mit fünf Volt Spannung überprüft. OK die 3 Kontakte an der Leistungsplatine nachgelötet weil der Stecker bei der Überprüfung kaputt ging!

