

Beseitigung von Quitschgeräuschen während der Brühgruppenfahrt


Am Beispiel einer EAM4200

Diesen Bereich reinigen und mit etwas Silikonfett einstreichen



Auch diese Bereiche reinigen und leicht fetten.

Auf die Antriebsspindel ein Klecks Silikonfett aufbringen. Dieses verteilt sich bei der ersten Brühgruppenfahrt von selbst



© Michael Potztave 01/2012