

## ANLEITUNG


### Rücksetzung der WMF Perfection 600 auf vorherigen Softwarestand

#### (Reset-Code)


1. Maschine einschalten
2. Wenn das WMF Logo auf dem Display zu sehen ist, berühren Sie zügig mit dem Finger im Uhrzeigersinn jede der 4 unten abgebildeten Ecken



3. Es erscheint ein Feld zur Eingabe eines Codes -> bitte eingeben: **3214**
4. REV (Zurücksetzen) bestätigen -> danach setzt sich die Maschine zurück



5. Das Gerät ausstecken und wieder einstecken



6. Danach führen Sie bitte eine Neuinstallation durch. Bitte beachten dass nach dem Zurücksetzen alle vorherigen Einstellungen gelöscht sind.