

Delonghi ESAM 6700 LCD Reparatur


Hallo alle,


Ich habe das gleiche Problem LCD über meine ESAM6700. Dank snow69 und anderen Jungs Artikels habe ich eine neue LCD ersetzt. Hier einfach erfassen die Reparatur zu. Ich hoffe, es könnte hilfreich sein für die anderen.

Eines Tages, das LCD meiner delonghi drehte so.




Wie unter Bezugnahme der snow69 und anderen Jungs Artikels, ich plane, meine LCD ersetzen. Nach einigen Recherchen, kaufte ich mir eine 2004A (20 * 4) LCD, die genau 16pins wie das Original hat.






Die Größe des Board und Panel sind von den ursprünglichen ein wenig anders. Ich habe, um das ursprüngliche Trägerplatte geschnitten, um das neue LCD-Panel Board und passenerscheint:..



scheint alles ok, außer neues Problem Kontrast der neuen LCD ist zu hoch



Es muss eingestellt werden. Es muss ein 10k oder 20k Potentiometer anschließen PIN0 (VSS) und Pin2 (v0), um den Kontrast einzustellen. Und voila!



Generell ist es ein ziemlich guter Betrieb. Nur ich kann weh einige geführte Teil des Touch-Screen, ist die "Latte" Taste LED nicht mehr funktionieren. :(